

深圳市诚锦鹏实业有限公司
SHENZHEN CHENGJINPENG INDUSTRIAL CO., LTD

超声波检测报告/磁粉检测报告
ULTRASONIC TESTING REPORT/Magnetic particle test report

基本信息: General Information

项目名称: Project Name:	索轮组轴类部件检验 Inspection of Shaft Components of Cable Wheel Set	检验日期: Inspection Date:	2019. 06. 02
委托方 Client Name:	瑞瑟思服(天津)工程检验技术服务有限公司	检测地点: Location:	北京怀柔波马工厂
检验产品部分: Ins. Segment	索轮组轴类部件	检测时机: Testing Occasion:	机加工后 After machining

检验产品明细: Inspection Part Details

序号 NO.	图号 Part No.	版本号 Rev No.	产品名称(英文) Part Name (English)	产品名称(中文) Part Name (Chinese)	数量 QTY	检验部位 Inspection Position	检验比例 Percentage	探伤范围 NDT Scope	表面状态 Surface Condition	材质 Material
1	51000931	8	PIN ROLLERBATTERY	索轮组轴 70/80Dx531.5	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo4
2	51000925	07	PIN ROLLER BATTERY	索轮组轴 70/80Dx430.5	1	External surface 外表面	100%	UT MT	Nitrotec 表面渗氮	42CrMo4
3	51004080	05	Pin roller battery	索轮组轴 70/70Dx376	1	External surface 外表面	100%	UT MT	Nitrotec 表面渗氮,	42CrMo4+SL
4	51012823	02	Pin balance	索轮组轴 50Dx526.5	1	External surface 外表面	100%	UT MT	Nitrotec 表面渗氮	42CrMo4+SL
5	51000933	05	PIN ROLLERBATTERY	索轮组轴 60/60Dx314	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo5+SL
6	51012810	00	Pin balance	索轮组轴 50Dx294	1	External surface 外表面	100%	UT MT	Nitrotec 表面渗氮	42CrMo4+SL
7	51000664	06	Axle sheave	460D/420D 索轮轮 轴 25/Dx181	1	External surface 外表面	100%	UT MT	Zinc plating 电镀锌	42CrMo4
8	51000961	08	Pin balance	索轮组轴 60/60Dx333	1	External surface 外表面	100%	UT MT	Nitrotec 表面渗氮	42CrMo4+SL
9	51001488	06	PIN ROLLERBATTERY 85/100DX450.5	索轮组轴 85/100DX450.5	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo4

10	51004273	03	PIN ROLLERBATERRYS 70/47DX351	索轮组轴 70/47DX351	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo4+SL
11	51000462	06	PIN ROLLERBATERRY 60/70DX349.5	索轮组轴 60/70DX349.5	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo4
12	51000501	04	PIN ROLLER	索轮组轴 30/DX206	1	External surface 外表面	100%	UT MT		
13	51000494	06	PIN ROLLERBATERRY 85/100DX479.5	索轮组轴 85/100DX479.5	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo4
14	51000461	05	PIN ROLLERBATERRY 85/85DX400.5	索轮组轴 85/85DX400.5	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo4
15	51004290	07	PIN ROLLERBATERRYS 85/54DX370	索轮组轴 85/54DX370	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo4+SL
16	51000487	05	PIN ROLLERBATERRY 60/70DX601	索轮组轴 60/70DX601	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo4
17	51004332	04	PIN ROLLERBATERRYS 70/47DX356	索轮组轴 70/47DX356	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo4+SL
18	51001627	05	PIN ROLLERBATERRY 95DX615.5	索轮组轴 95DX615.5	1	External surface 外表面	100%	UT MT		36NiCrMo16
19	51001778	04	PIN ROLLERBATERRY	索轮组轴 60/70DX392.5	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo4
20	51001779	05	PIN ROLLERBATERRY	索轮组轴 50/65DX373.5	1	External surface 外表面	100%	UT MT		30CrNiMo8
21	51001457	10	PIN ROLLERBATERRY	索轮组轴 45/60DX234	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo4
22	51002764	03	PIN ROLLERBATERRY	索轮组轴 45DX178	1	External surface 外表面	100%	UT MT		42CrMo4+SL
23	51001875	04	PIN ROLLERBATERRY	索轮组轴 95DX485.5	1	External surface 外表面	100%	UT MT		36NiCrMo16

检验结论 Inspection conclusion:

如上产品检验结果合格, 详见如下超声和磁粉的详细报告。

All the inspection results are ok, and details can be refer to below detail UT and MT report.

	检验员 (Inspector)	技术监督 (Tech. Supervisor)	签字授权人 (Authorized Signee)
签字 Sign:	Ge Qiang	Tang Xue-mu	
日期 Date:	2019.06.02	2019.06.02	2019.06.02

