



深圳市诚锦鹏实业有限公司
SHENZHEN CHENGJINPENG INDUSTRIAL CO.,LTD

液体渗透检测报告
LIQUID PENETRANT INSPECTION REPORT

项目名称: 诚锦鹏系统测试

报告日期:

报告编号:

Project Name: 诚锦鹏系统测试

Report Date: 2019.03.22

Report No.: CJP-TMS-004

检测地点 Testing Position	GKDS	验收标准 Acceptance Criteria	NB/T47013.5-2015		清洗剂 Cleanser	DPT-5	渗透温度(℃) Penetration Temperature	20℃	
检测比例 Testing Rate	100%	合格级别 Acceptance Grade	--		渗透剂 Penetrant	DPT-5	渗透时间 Penetration Time	10min	
图纸号 Drawing No.	--	表面状态 Surface Condition	Smooth		显像剂 Developer	DPT-5	干燥时间(min) Dry Time	--	
工件材质 Workpiece Material	SS	检测方法 Testing Method	溶剂去除型着色法		试块 test block	B	显像时间(min) Developing Time	7min	
工件编号 Workpiece No.	焊工号 Welder No.	焊口号 Weld No.	焊接方法 Welding Process	焊缝长度 W.L(mm)	缺陷编号 Defect No.	至O点的距离(mm) Distance to Point "O"	缺陷性质 Defect Character	缺陷长度 Defect Length (mm)	评定意见 Judge
IWO/16/12/A423-1#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-2#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-3#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-4#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-5#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-6#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-7#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-8#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-9#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-10#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-11#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-12#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
轴套	--	--	--	--	1	10	裂纹	5	REJ
备注 Notes: asdsa				未熔合(LOF--Lack of Fusion) 未焊透(LOP--Lack of Penetration) 夹渣(S.I--Slag Inclusion) 裂纹(C--Crack) 气孔(P--Porosity) 合格(Acc--Acceptance) 不合格(Rej-Rejection)					
		检验员(Inspector)		技术监督(Tech. Supervisor)			签字授权人(Authorized Signee)		
签字 Sign		李		刘			唐		
日期 Date		2019.03.22		2019.03.22			2019.03.22		