



深圳市诚锦鹏实业有限公司
SHENZHEN CHENGJINPENG INDUSTRIAL CO.,LTD

液体渗透检测报告
LIQUID PENETRANT INSPECTION REPORT

项目名称:平台一台电力消防泵陆地大修服务渗透检测

报告日期:

报告编号:CJP-05-051-279-PT001-17-001

Report Date:

Report No.:

检测地点 Testing Position	车间 Workshop	验收标准 Acceptance Criteria	NB/T47013.5-2015			清洗剂 Cleanser	DPT-5	渗透温度(℃) Penetration Temperature	20℃
检测比例 Testing Rate	100%	合格级别 Acceptance Grade	--			渗透剂 Penetrant	DPT-5	渗透时间 Penetration Time	10min
图纸号 Drawing No.	--	表面状态 Surface Condition	Smooth			显像剂 Developer	DPT-5	干燥时间(min) Dry Time	--
工件材质 Workpiece Material	SS	检测方法 Testing Method	溶剂去除型着色法			试块 test block	B	显像时间(min) Developing Time	7min
工件编号 Workpiece No.	焊工号 Welder No.	焊口号 Weld No.	焊接方法 Welding Process	焊缝长度 W.L(mm)	缺陷编号 Defect No.	至O点的距离(mm) Distance to Point“O”	缺陷性质 Defect Character	缺陷长度 Defect Length (mm)	评定意见 Judge
IWO/16/12/A423-1#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-2#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-3#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-4#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-5#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-6#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-7#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
IWO/16/12/A423-8#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-9#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-10#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-11#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
IWO/16/12/A423-12#	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
轴套	--	--	--	--	--	--	--	--	Acc
备注 Notes:asdsa				未熔合(LOF--Lack of Fusion) 未焊透(LOP--Lack of Penetration) 夹渣(S.I--Slag Inclusion) 裂纹(C--Crack) 气孔(P--Porosity) 合格(Acc--Acceptance) 不合格(Rej-Rejection)					
		检验员(Inspector)			技术监督(Tech. Supervisor)			签字授权人(Authorized Signee)	
签字 Sign		1			2			3	

日期 Date	4	5	6
---------	---	---	---